

# Tor Skille

## Inspeksjonsrapport masseforflyttingsmaskiner

Sakkyndig virksomhet sertifikat nr.: ~~NSS~~-128

2114 9084

NO: 953 018 322  
Tlf.: 75 51 47 32  
Mob.: 416 58 230  
E-post: tor.skille@online.no

Adresse: Gammelveien 34  
8030 Bodø

Eier: <i>Ullere company AS</i>		<i>Bodø</i>		Dato: <i>7/7-15</i>
Sertifikat nr.: <i>50-152</i>		Sertifiseringsorgan: <b>Norsk Sikkerhet Sertifisering AS</b>		
Maskintype: <i>Neuson 1503</i>		Serie nr.: <i>AF 04089</i>		
Timetall: <i>3548</i>	Årsmod.: <i>2008</i>	Kontrollert av: <i>Tor Skille</i>		
Kontroll nr.	Kontrollpunkter	I orden	Ikke i orden/Anmerkninger	
1. Dokumentasjon	Sertifikat/kontrollbok. Samsvarserklæringer. Instruksjonsbøker. CE-merking. Skilting/merking.	<i>OK</i>		
2. Hydraulikk	Rør, Klammer, Slanger. Pakninger. Simringer. Sylindre m/opplagring. Pumper, ventiler. Servolås, lastevarsel. Slangebruddsventiler. Lekkasjer. Hydraulikktrykk.	<i>OK</i>		
3. Ledd for: Born stikke, skuffe Ekstra utstyr	Slark i bolter og foringer. Innvesting (bolter).	<i>OK</i>		
4. Bom, stikke, skuffe, ekstra utstyr Hurtigkoppling	Merking, slitasje, deformasjoner. Sprekker, låsing.	<i>OK</i>		
5. Svingkrans	Slitasje. Innfesting (løse bolter).	<i>OK</i>		
6. Bolter: Låsing og innfresing	Kontroller alle punkt mellom bevegelige deler.	<i>OK</i>		
7. Løftekrok	Deformasjoner. Låsing. Merking.	<i>OK</i>		
8. Kjeder: Deformasjon, slitasje, skader, sprekker, innfesting	Indre slitasje kjeder målt over 4 ledd. Belteruller/styringer Sprockethjul, Ledehjul, belteplater.	<i>OK</i>		

Dok. Id: 512.44	Dok. tittel: Insp. rapport	Utg. nr.: 2009 01	Skrevet dato: 27.02.2009	Skrevet av: N. Ø.	Gjelder fra:;	Godkjent av:	Side 1 av 2
--------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------	--------------	-------------

Kontroll nr.	Kontrollpunkter	I orden	Ikke i orden
9. Bremsar	Bremsestiver/tromler. Bremsarør/slanger. Bremsbelegg/veske. Lekkasjer væske/luft. Parkbrems/beltebrems. Svingbrems.	OK	
10. Lys og signal	Hovedlys, parklys, blinklys, ryggelys. Arbeidslys, roterende, horn, ryggealarm. Alarm/varsel ved betjening av hydraulisk hurtigkoppling.	OK	
11. Leidere	Stigtrinn. Håndtak.	OK	
12. Brannapparat	Kontroll dato: Innfresing.	OK	
13. Førersetet Førerplass	Sete/armleener, sele, nødutgang (merking). Fjæring, glassruter. Vindusviskere. Varmeapparat. Speil, låser.	OK	
14. Manøverorgan	Merking, spaker. Hendler, låsingar. Servolås.	OK	
15. Instrumenter	Tempmåler motor. Oljetrykkmåler motor. Tempmåler transmisjon. Oljetrykk transmisjon. Ladelampe, timeteller. Trykkluftmåler.	OK	
16. Støy	Støysisolering. Deksler. Eksosanlegg.	OK	
17. Rammeledd og annen styre- mekanisme	Rammeledd, lekkasjer, styresylindrar, slanger/rør. Slark i ratt, orbitrolventil, nødstyring.	-	
18. Dekk, felger. Aksler, støttelabber.	Hjulmuttere/innfresing. Slitasje/kuttskader. Punktering. Defomasjoner	-	
Neste kontroll innen:	<i>Juli 2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Maskinen er kontrollert og er forsvarlig å bruke frem til neste kontroll. Forutsatt at anmerkningar på dette skjema utbedres og vedlikehold blir utført iht. produsentens anvisning.	
Merknader:		<input type="checkbox"/> Maskinen er ikke forsvarlig å bruke og skal iht. forskrift nr. 608, tas ut av bruk til den er reparert og kontrollert på nytt.	
Kundens sign.:		Kontrollørens sign.: <i>Tor Skille</i>	